

# Wischwasserverlust (?)

Beitrag von „knolfi“ vom 25. Januar 2010 um 13:34

[Zitat von macko](#)

Ich hatte das beim BMW mal, da wurde die Mechanik der Düse undicht und tropfte innen in den Stoßfänger bzw auf den Boden. Könnte mir vorstellen, dass dies hier etwas ähnliches ist.

Ja, das würde genau zu meinem Fehlerbild passen. Hattest du denn Probleme mit einem sich schnell leerenen Wischwassertank?