

Ist es dem Dicken zu kalt????

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Januar 2010 um 18:23

Hallo,

jetzt kommt es sicher wieder auf das Modelljahr an und ob Original oder nachgerüstet.

Bei meiner nachgerüsteten im R5 TDI Mj 2005 war es so, dass die Standheizung auch nach dem Starten weiterlief bis die Zeitgrenze erreicht war.

Dementsprechend stand auch das Innengebläse auf HI.

Bei der serienmäßigen im V8 ist es so, dass die Standheizung beim Start gestoppt wird.

Die Climatronic geht auf die eingestellten Werte und die Lüftung reguliert.

Nachdem der Dicke in den Ruhestand versetzt wird, startet die Standheizung neu mit der Restzeit. Hier ist eine manuelle Abschaltung oder der Knopf der Fernbedienung erforderlich.

Eine verstärkte Tätigkeit des Lüfters habe ich bei beiden nicht bemerkt.

Gruß

Hannes