

Ist es dem Dicken zu kalt????

Beitrag von „juma“ vom 26. Januar 2010 um 20:34

Servus,

[Zitat von Thomas111](#)

[...]vielmehr geht es mir aber um das andere Problem, weil man dieses lauter werdende Pfeifen oder wie man es auch immer beschreiben will da ist.

P.S: ist ein V6 Tdi aus 04/2008

ist das Geräusch reproduzierbar?

ist der Henkel montiert?

Ist auf dem Dach noch Schnee oder Eis?

Wenn der Henkel noch drauf ist, dann mal probieren, ob das Geräusch nach Demontage weg ist.

Aber bitte aufpassen: Demontage nur nach Auftauen. Jetzt sind die Plastikteile so knüppelhart und unflexibel, dass sie gerne abbrechen. 🤖