

Sitzheizung Fahrer ohne Funktion?

Beitrag von „Touareg2010“ vom 28. Januar 2010 um 14:08

Hallo!

Noch nicht, werd mir aber heute die Stecker genauer anschauen. Danke für den Tipp.

Im schlimmsten Fall werd ich wohl die Heizmatten durchmessen müssen bzw. ob sie überhaupt Strom bekommen.

Muss schaun ob ich mir da irgendwo einen geeigneten Schaltplan besorgen kann.

LG Stefan