

# **Geräusche Hinterachse ab ca. 110km/h**

**Beitrag von „SOA“ vom 29. Januar 2010 um 09:26**

Guter Punkt, der Dachträger kann auch einen Heidenlärm verursachen.

Die häufigsten Ursachen:

- verkehrt herum montiert
- nicht zusammengeschoben (da darf wirklich keine Lücke bleiben)