

Webasto Standheizung geht nicht

Beitrag von „snowbeat“ vom 1. Februar 2010 um 08:56

Hallo zusammen.

Ich möchte meinen V6 auch mit einer Webasto Standheizung nachrüsten lassen.

Meine Frage: Gibt es keine Probleme mit der Batterie wenn ca. 30min die Lüftung läuft?

Ich glaube bei der Standheizung ab Werk ist extra für die Standheizung eine 2. Batterie verbaut.

Ist diese zusätzliche Batterie bei einer Nachrüstung auch nötig?

Grüsse Beat