

# Sitzheizung Fahrer ohne Funktion?

Beitrag von „Touareg2010“ vom 3. Februar 2010 um 13:32

Hallo!

Habe das Problem bei mir lösen können.

Da ich noch CD's im Wechsler hatte und diese rausnehmen wollte, musste ich das Navi ausbauen um das wechslerkabel am Navi statt der I-Pod Schnittstelle anzuschließen da der Wechsler ja sonst keinen Strom hat.

Als bei mir vor kurzem die Parrot Freisprecheinrichtung eingebaut wurde haben sich die Schlauberger beim 😊 eine + Leitung gelegt und diese an dem Kabel des Schalters der Sitzheizung mittels Stromdieb angeschlossen???

Dabei hatte ich bemerkt das der Stromdieb das Kabel von der Sitzheizung durchtrennt hatte.

Bin echt froh darüber dass es nichts schlimmeres war.

Danke trotzdem für eure Hilfe.

LG Stefan