

Xenon Licht Rechts war kurz aus???

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 4. Februar 2010 um 13:07

Vielen Dank für den Tipp, werde ich gleich mal prüfen lassen!

OT: Welchen "vertrauenswürdigen" (=besonders empfehlenswerten) 😊 in Wien beehrst Du mit Deinem Besuch?

Ig aus dem 21. Bezirk... 🍷👍

Bernhard

[Zitat von Wiener](#)

Hatte bei meinem V6TDI (11/05) das selbe Problem. Beim 😊 hat sich herausgestellt, dass das Kabel für die Stromzuführung der Scheinwerfer so kurz bemessen ist, dass es sich an einer Lötstelle gelöst hat. Die Reparatur wurde mir nicht verrechnet, sondern von der Werkstätte übernommen. Ein Kulanzantrag wäre beim österreichischen Generalimporteur sowieso zwecklos gewesen.

Grüße aus Wien
Wiener