

# Klicken in der Automatik

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 8. Februar 2010 um 06:50**

Hallo!!

Will den Tread mal wieder hochholen.

Seit gestern habe ich an unserem Touareg auch dieses beschriebene Klicken unter der Mittelkonsole.

Fahrzeug ist kalt (Öl & Wassertemp Anzeige ist noch "unten"). Das ganze klicken dauert ca 2Minuten und dann ist alles wieder ruhig.

Scheint also auch bei mir die Zusatzpumpe zu sein.

Welche Aufgabe hat dieses Teil eigentlich? Lläuft die Pumpe auch bei wärmeren Aussentemperaturen an? Denn wenn unser Auto in der Garage stand höre ich das klicken nicht...zumindest ist es mir da noch nie aufgefallen.

Werde am Freitag mal beim 😊 einen Termin machen und das Thema ansprechen...Hoffentlich ist der Wechsel auch bei meinem Auto durch die Gebrauchtwagengarantie gedeckt.

Smile

Matt