

# Voltmeter fehler

**Beitrag von „Patty“ vom 8. Februar 2010 um 18:21**

Welches Baujahr? War da nicht irgendwann ein verbesserter Massestrang zur Lima oder gilt das nur für V6B??