

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „x-black“ vom 8. Februar 2010 um 20:41

Ich habe selber nur eine Stahlfederung aber bei zwei Kollegen am A8 war der Kompressor ebenfalls innerhalb kurzer Zeit zwei mal defekt. Die Ursache war aber gar nicht der Kompressor sondern ein Ventil, das den Komprssor dann gekillt hat.

Das soll beim A8 ein bekannes Problem sein. Vielleicht liegts ja daran.

Rainer