

Fragen zu einem englischen Wohnwagen

Beitrag von „FWB Group“ vom 9. Februar 2010 um 11:39

Da bin ich schon mal beruhigt, denn Farbe ist nicht aufgetragen.

Der WW müffelt von innen überhaupt nicht.

Im Gegensatz zu vielen anderen WW, die ich mir vorher angesehen habe.

Dennoch ein Frage!

Durch die Minustemperaturen kann man sehen, das ähnlich dem Gummi - oder Kunststofflippen am Fahrzeug selbige kürzer werden und ein kleines Loch entsteht.

Aluleiste auf WW Aussenhaut, darüber ein Gummilippe. Diese ist nun 1 - 2 mm kürzer als im Sommer.

Es ist nicht zu sehen, ob an der Stelle etwas nach innen dringen kann.

Die Stelle von innen betrachtet ist absolut trocken.