


# Mein "neuer" alter

Beitrag von „Gavin“ vom 9. Februar 2010 um 23:20

[Zitat von navstar-24](#)

Hallo,

Habe Bi-Xenon aus 2005 und nun welche aus 2008. Habe den nur Teilweise lesen können aber wie schon geschrieben es funzt fast alles bis auf das Xenon Aufblendlicht und die LWR Technik. Narmal gab es immer ne Metallklappe mit nem Magneten für das Bi-Xenon wurde aber leider abgeschafft.  wollte schon das alles Geht soweit. Kurvenlicht ist nicht so wichtig

Hallo ich habe das gleiche Problem und wollte mal Fragen, wie ihr das gelöst habt? Habt ihr es hinbekommen, dass die LWR funktioniert und das Kurvenlicht auch.

Baue einen 2005 auf 2009 Technik um. Hatte davor BI-Xenon und Kurvenlicht und habe jetzt auf Facelift umgebaut und habe neue Scheinwerfer mit Bi-Xenon und Kurvenlicht und wollte das dass funktioniert.

Grüße