

# Wärme abhängiges geräusch...

Beitrag von „maurice“ vom 17. Februar 2010 um 10:56

Servus,

Ich habe meinen R5 BJ2004 nun seit knapp 4 Monaten und sehr zufrieden damit.  
Was allerdings etwas nervt ist ein (Wärme ??) abhängiges Geräusch, welches aus der Mittelconsole/Navi zu kommen scheint. Abschalten der Clima hat nichts geholfen.  
Das Geräusch startet mit langzamer "tack-tack" und wird immer sneller.  
Beim warmer Motor und Motoröl ist nichts mehr zu hören....

Link zum video mit Geräusch nach 15 sec. <http://www.vimeo.com/9517194>

(Motor springt an, dan nichts und nach 15 a 20 sec. das Geräusch)

Hat jemand eine Idee, wo ich suchen muss? 🙄

Herzliche Grüße,  
Maurice