

Nachrüstung MFL

Beitrag von „coala“ vom 18. Februar 2010 um 13:27

Wurde denn das *richtige* MFL codiert? Es gibt ja zwei Versionen mit verschiedener Anzahl an Tasten und das macht auch einen Unterschied in der Codierung der Lenksäulenelektronik.

Grüße
Robert