

VW Touareg II - Eure Meinung

Beitrag von „SOA“ vom 24. Februar 2010 um 19:04

Die Einpresstiefen sind anders als beim Alten, ohne dass ich jetzt alle Werte liefern kann.

Lochkreis ist einheitlich 130 mm wie beim Alten (außer R5 TDI).