

RNS2 DVD Probleme

Beitrag von „N2k1“ vom 27. Februar 2010 um 18:19

Hallo!

Kann den Beitrag wohl nur ein paar Minuten bearbeiten?!

Nachtrag:

Laut VAG-COM liegt ein sporadischer Kurzschluß der **beiden Tieftöner** und auch der **beiden Mitteltöner** vor.

Der Test der Mitteltöner ist jedoch erfolgreich - im Gegensatz zum Test der Tieftöner.

Wo ist denn das Soundsystem im Normalfall verbaut und von wo nach wo verlaufen denn die Kabel?

In den Tür-Verbindungen hatte ich ja schon nachgesehen..

Seltsam ist für mich nur, daß das alles mit dem Spannungseinbruch meiner Batterie begann .. oder eben umgekehrt?!

Zu erwähnen ist vielleicht, daß ich unlängst im Motorraum einen Marder "erwischt" hatte, da ich Scheibenreiniger nachfüllen wollte..

(Gehen die Kabel eventuell sogar da vorn lang?)