

Wie weich bzw. hart schaltet eure Automatik ?

Beitrag von „macko“ vom 2. März 2010 um 10:00

Hi Matt,

auf jeden Fall Hebebühne, Drehmomentschlüssel, Torx etc, Infrarotthermometer für Füllhöhe (Temperaturabhängig). Google mal nach den Anleitungen für A6 4B, da gibts einiges, denke nicht dass es bei Trex groß anders ist.

meld dich mal

marco