

Cockpit Schalter Beschichtung geht ab

Beitrag von „artosart“ vom 2. März 2010 um 18:33

Hallo T-Freunde,

beim meinem Oldie hat sich die mattschwarze Farbe einiger Bedienteile gelöst oder ist so weich, dass man bei Kratzern die meist weiße Grundfarbe der Kunststoffteile sieht. Den Lichtschalter mußte ich schon komplett wechseln, bei anderen Teilen würde ein mattschwarzer Lack (denke hier z.B. an Revell Lack) die unschönen Stellen abdecken können. Nun ist es bei schwarz, wie bei weiß. Mit falschen Nuancen kann man eher verschlimmbessern...

Hat jemand von Euch schon Erfahrungen und kann ev. einen passenden Lack und dessen Farbcode nennen.

Danke und
keep cruising
Gerald