

Öl im Luffilter

Beitrag von „EX Zetti“ vom 2. März 2010 um 22:01

...ja stimmt. habe gerade nochmal nachgesehen das Öl kommt von dem Schlauch der Kurbelwellenentlüftung und wird dann am Luftmassenmesser rausgedrückt. Werde Morgen mal beim 😊 anrufen. hab den Wagen erst Heute von dort abholt - Licht (Xenon) hat auf der Beifahrerseite geflackert. Wieder EUR 290.- weniger.

Viele Grüße