

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 3. März 2010 um 09:00

Frage:

Sind die Teilenummern der Heckscheibendämpfer und der Dämpfer der Heckklappe identisch?

Wer hat Erfahrungen mit dem Wechsel des Heckscheibentasters und dem Stellmotor des Heckscheibenschlosses? Die Heckscheibe bei unserem T. geht nicht mehr auf(Taster ohne Funktion) und ich würde dies gerne selbst beheben.

Gruss

Matt