

Voltmeter fehler

Beitrag von „pano“ vom 7. März 2010 um 11:10

hallo Thomas,

Du hattest recht ,es lag nicht am Relé. Es war die zweite Batterie der Fehler im Kofferraum, jetzt ist alles ok der Voltmeter bleibt jetzt bei 14 Volt. Danke

Gruß Pano