

Turbolader Pfeifen Rauschen

Beitrag von „August“ vom 8. März 2010 um 21:14

Hallo,

du sprichst von Abgaskrümmern und gleichzeitig von einem "Alugussteil" was eigentlich nicht zusammen passt. Ein Abgaskrümmern bei einem Diesel ist mindestens aus einem GG oder einer Stahlgusslegierung. Aus alu-legiertem Guss sind die Teile der Ladeluftführung und natürlich der Sammler der die Zuluft auf die Zylindereinlässe verteilt. Was hat dir denn die Werkstatt genau gesagt?

Leckage auf der Abgasseite?also turbinenseitig
oder auf der Zuluftseite?.... also verdichterseitig

Gruß: August