

# **Motorschaden beim R5 TDI nach 117.000 km**

**Beitrag von „noti“ vom 12. März 2010 um 11:20**

Nein leider nicht! Nehme aber an, dass diese Plasmabeschichtung halt in "unterschiedlicher Qualität" vorliegt und VW dieses Problem kennt (wie gesagt: Vermutung!)