

# **FSE mit Ladeschale Am Armaturenbrett**

**Beitrag von „coala“ vom 15. März 2010 um 08:55**

O.K., Bluetooth also. Da kann ich mir nur vorstellen, daß du das Gerät nicht angemeldet (gekoppelt) hast(?) und daher schlichtweg keine Verbindung etabliert wurde. Falls noch nicht geschehen, bitte die entsprechende Prozedur (steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges) durchführen.

Grüße  
Robert