

Klemmende Gurtstraffer/Rücksitzbank

Beitrag von „HTECH“ vom 18. März 2010 um 15:22

Hallo,

es ist keine Torx Schraube, es ist eine Innen-Vielzahnschraube XZN-M10

Grüsse

HTECH

[Zitat von hansman007](#)

Hallo,

bin auch mit diesem spitzen Problem gesegnet. Kann mir einer sagen was das für eine Torx Größe ist mit der der Gurt angeschraubt ist? Seh nicht ein für einen Schraube rein raus drehen in die Werkstatt zu gehen...

CU

hansman007