

# Klemmende Gurtstraffer/Rücksitzbank

**Beitrag von „macko“ vom 18. März 2010 um 22:22**

Hi,

genau ist eine Vielzahn M10. Ging aber auch mit ner Torx Nuss auf, als ich noch keinen Vielzahn Satz hatte... Einfach schön vorsichtig arbeiten.

gruss

marco