

# Hankook Reifen 275/40-20

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 24. März 2010 um 13:56

[Zitat von ak0303](#)

Hallo,

das muss man zwar nicht verstehen aber wenn VW das so will dann kommt halt der Y drauf, ist ja auch wegen der Sicherheit! 😬

Hallo,

ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, es gab da einen Zusammenhang zwischen erhöhter Tragfähigkeit und Walkverhalten bei zunehmender Geschwindigkeit. Hier gibt es bei den W-Reifen wohl ein Problem --> daher hat VW und auch der Reifenhändler meines Vertrauens (ist die Cousine meiner Frau) gesagt, es geht nur Y und auf gar keinen Fall W (schade, die sind nämlich erheblich günstiger). Wieso der TÜV bei Kurt die W-Kennung akzeptiert, bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht kann unser Touareg-Master aus dem Ösiland etwas dazu schreiben?