

Blasenbildung an Chromabdeckung

Beitrag von „Thomas111“ vom 24. März 2010 um 14:30

Hallo TF,

mein T kommt in die Pupertät :D, nein habe heute beim waschen festgestellt, das ich lauter kleine Erhebungen an der Chromabdeckung auf der hinteren Stoßstange habe, ich würde sagen Stecknadelkopfgroß. Hat jemand eine Ahnung wo hier das Problem steckt???

Gruß Thomas