

# Hankook Reifen 275/40-20

**Beitrag von „macko“ vom 24. März 2010 um 14:53**

Hallo Ralf,

NUR den Geschwindigkeitsindex zu betrachten ist falsch, denn mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Lastfähigkeit des Reifens ab. Die beiden Werte müssen bei einer von der Vorgabe geänderten Reifenkombination zusammen betrachtet werden (Geschwindigkeits/Lasttabelle).

Lass Dir nur bei der Urlaubsfahrt mit voller Beladung einen Reifen platzen und die Größe ist unzulässig geändert. Das kann ganz schnell ganz üble Folgen haben.

gruss

marco

PS: Zur Grundfrage: Für V6 TDI TT muss mind. erfüllt werden: 103V oder 101W