

# **Blasenbildung an Chromabdeckung**

**Beitrag von „macko“ vom 24. März 2010 um 14:57**

Auf der Stoßstange oben: Plastik verchromt.

Edelstahl ist die Ladeschutzkante.