

# Ruckeln auf D bei Automatik

**Beitrag von „crocop200“ vom 26. März 2010 um 20:20**

Hallo zusammen

Habe vor kurzen einen v10 tdi gekauft plötzlich heute beim beschleunigen bergab beim ausrollen echt starker ruck spürbar und hörbar und wie ich aufs display sehe keine gangbezeichnung alles orange mit PRNDS ohne weissen hintergrund wagen hat normal weitergeschaltet lenkrad und tipptronik hatten keine funktion mehr habe ihn dann abgestellt für 2 stunden wieder mal beschleunigt diesmal bergauf wieder ein schlag wie wenn er einen gang übersprungen hätte hat es sich angefühlt könnte das mit dem steuergerät software oder ölwechsel zu tun haben ?

Wäre euch sehr dankbar über eine kleine positive antwort

Schönen gruss aus wien

crocop200