

Lenkradstellung

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 28. März 2010 um 12:37

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Thilo,

da sollte schon ein Unterschied spürbar sein, denn dein neuer Motor wiegt ja deutlich mehr 🤖

Das wirst du auch beim Reifenverschleiss zu spüren bekommen 😊

Grüße von Stephan 🤖

Alles anzeigen

Hallo,

vermutlich hat der V10 auch etwas breitere Reifen als der R5 aufgezogen und die ziehen nun einmal ein wenig mehr z.B. den Spurrillen nach. 🤖

Habe übrigens nach nun fast 3 Jahren auch die Fahrwerkseinstellung messen lassen. Der Freundliche hat hier kräftig einstellen müssen --> aber das schont die Reifen. Das Einstellen und vermessen hat allerdings auch 200 EUR gekostet.
