

# Touareg vor GP mit RNS510 nachrüsten

Beitrag von „papa\_nono“ vom 28. März 2010 um 15:16

[Zitat von celsen](#)

Die Darstellung der Navigationspfeile im Multifunktionsdisplay funktioniert nicht und von dem Multifunktionslenkrad wird nur des Regeln der Lautstärke unterstützt.

Hallo Marcel,

danke für die Antwort. Das würde der Beschreibung von Kufatec entsprechen.

Wie verhält es sich denn mit der Anzeige des gewählten Senders, Radiotext und bei NAV mit den Straßennamen im MFD ?

Danke und viele Grüße

Thomas