

Xenon Problem

Beitrag von „Subzero“ vom 28. März 2010 um 19:14

Der Sockel muss passen...

Bei meinem aus 11/05 ist z.B. ein D1S Sockel verbaut, wird wahrscheinlich bei Deinem auch so sein.

Suchst mal bei Eurem grossen Auktionshaus nach D1S.

Und wenn ganz sicher gehen willst öffnest erst mal hinten den Scheinwerfer (4 Schrauben) dann siehst direkt auf den Sockel inkl. Bezeichnung.

Gross Subzero