

# Wann hattet ihr die letzte Reifenpanne??

**Beitrag von „yukbee“ vom 29. März 2010 um 10:33**

Hey Frank, danke für den Hinweis. Ich lasse es mal auslesen. Wenn die Batterie des Sensors das zeitliche segnet, brauche ich wohl vermutlich neue RDK-Sensoren, oder?  
Oder zählt hier mal der Grundsatz der Nachhaltigkeit und die Batterien lassen sich wechseln?  
BTW: Ich habe gelesen, dass man die RDK-Funktion abschalten kann (über das Komfortmenü)  
Dort habe ich aber nichts dgl. gefunden. Geht das bei den US-Versionen nicht??