

Probleme mit Funkschlüssel/Sitzmemory

Beitrag von „dummytest“ vom 30. März 2010 um 21:46

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,

kann ich so nicht bestätigen.

Mein erster Touareg mit Mj. 2005 hat sich so ziemlich an Alles erinnert, nur nicht welche Position er einnehmen sollte.

Das gipfelte in der Festnagelung des Fahrers am Lenkrad.

Da wurden x-Steuereinheiten getauscht.

Gefunzt hat es nie ganz richtig.



Ein Grund mit, warum der 2. keine Memory hat.

Gruß

Alles anzeigen

oK, aber so "vorgesehen" war es schon,

[ot]der Rest sind natürlich nur die typischen, immer wieder vorkommenden Bedienungsfehler, das Programm ist natürlich völlig in Ordnung..... :D:D

immer daran denken, Schuld ist immer der Anwender, der Programmierer hat wie üblich an alles gedacht   [ot]