

Ruckeln zwischen ca 80-110

Beitrag von „megab“ vom 2. April 2010 um 01:33

Hallo,

habe da ein Problem, dass leider nicht immer auftritt. Wenn ich ca. zwischen 80-110 fahre, kurz vom Gas gehe, und dann wieder leicht beschleunige fängt das Auto an zu ruckeln, als ob es Zündaussetzer hat. Eine Veränderung der Drehzahl ist aber nicht zu beobachten.

Wenn ich gleichmässig durchbeschleunige ist alles ok.

Es fing einige Zeit nachdem ein Getriebeölwechsel vorgenommen wurde an.

Mein 😄 hat daraufhin den Schieberkaster erneuert und danach war es auch fast weg bzw. kaum noch spürbar. Jetzt habe ich letzte Woche meine Sommerräder bekommen und das Problem trat sofort wieder auf. Also ab zum 😄 Der hat nochmal die Software neu aufgespielt, Probefahrten gemacht und ist jetzt der Meinung alles wäre so ok.

Leider ist es das aber nicht. Problem besteht immer noch.

Ein Bekannter hat es glücklicherweise jetzt bei ner Fahrt auch bemerkt, war ja schon der Meinung, dass ich mir das nur einbilde 🙄.

Hat vielleicht jemand nen Tip, was ich dem 😄 noch sagen kann bzw. was er testen soll? Kann es vielleicht sein, dass es mit zurückschalten vom 6 in den 5 Gang zu tun?

Danke schon mal für eure Tips und schöne Ostern.

Gruß von der Nordsee

Marc

4,2, EZ 02/05, 60 tkm