

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „kurbler“ vom 3. April 2010 um 08:00

Hallo Thomas, hallo TF

weißt Du ob das "Regensburg Syndrom" mit der 277x gefixt ist. Denn das habe ich bei meiner 266x sonst läuft die 266x einwandfrei SDHC, Sprachbedienung und seitdem kein einziges mal das sich die Heckkamera ausgeschaltet hat beim rangieren.

It. 😄 hab ich ein C Gerät EZ ist 12/2007

Bleiben die Einstellungen nach dem update erhalten oder müssen diese beim 😄 oder VCDS wieder eingestellt werden. Ich habe ein xxx.302 Version aber noch nicht eingespielt, da ich bis jetzt keinen Vorteil gegenüber der 266x gesehen habe, außer wenn das "Regensburg Syndrom" damit verschwinden würde.

Danke

vg

peter