

# Software-Aktualisierung RNS 510

**Beitrag von „Humvee“ vom 4. April 2010 um 13:38**

Hallo Peter,

also meines Wissens gab es die 2662 nur als normales Update xxx.301

Die Factory war die 2682 mit xxx.901

Aber egal, einfach die Codierungen notieren ---> immer sehr Wichtig, dann kann nix schief gehen.

Und soviel gibt es ja nicht zu codieren im RNS.

Aber wie gesagt, es kommt auf das Gerät an, ob es ein A oder B ist, je nach dem dann die richtige 272x verwenden.

So und jetzt gehen wir mit den Kids Eiersuchen !!!!