

Flugrost die zweite

Beitrag von „kurbler“ vom 4. April 2010 um 13:51

sers bub,

dann sind wir ja fast Nachbarn, bin aus Grafrath 😊

hatte letzte Jahr auch so kleine Rostpickelchen besonders an den unteren seitlichen Chromleisten, denke es wird der Metallabrieb von den Schneeräumer (oder haben die gar kein Eisen mehr, kann mich noch an Funkenflug erinnern bei den Schneeräumern) sein und der Abrieb von der Bremsscheibe und das zusammen mit den Salz. Je weiter unten um so mehr waren es, und Richtung C Säule wurde es auch weniger.

Kann mir vorstellen das es von den Rädern rausgeworfen wird und mit den Wind und durch die Verwirbelungen sich dann dort unten ablagert und dann zum rosten anfängt.

vg

peter