

Flugrost die zweite

Beitrag von „Blackhawk“ vom 4. April 2010 um 23:36

Hallo,

Anbei mal die Definition von VW:

Industrierverschmutzung

Anzeichen sind fühlbare Oberflächenrauigkeit und winzig kleine rostige "Pickel" - hauptsächlich auf waagrechten Karosserieteilen.

Industrierverschmutzung kann überall auftreten; Aufenthalt Nähe einer Gießerei oder einer Werkstatt genügt.

Abhilfemaßnahmen: "Industrieschmutzentferner" (VW-Partner). Nach Behandlung Fahrzeug konservieren; dadurch Schutz gegen Ablagerungen.

