

Klopfen unter Mittelkonsole, Abgaswarnleuchte an und Leistungsabfall

Beitrag von „Brandenberger“ vom 7. April 2010 um 18:22

Manu, Danke für Deine Perspektive.

Ich muss dazu erwähnen, dass die Warnleuchte fürs Abgassystem eine ganze Weile vor dem Klopfen angegangen ist. Ich hab kurz ne Pause eingelegt (war auf dem Weg in Urlaub) im Handbuch nachgeschaut aber keine Warnmeldung im Display gesehen. Bin danach vorsichtig weitergefahren, aber als es bergauf ging - nach einer Weile - fing das Klopfen an. Danach traute ich mich nicht mehr weiter.

Die Frage ist, ob die Störung im Abgassystem vom Klopfen kommt (so, wie Du es in Erwägung ziehst) oder umgekehrt... Hmm...

Die Kosten für die Bremsscheiben und Klötze fand ich auch astronomisch. Die Scheiben 1000 EUR, die Klötze 500 EUR, die Arbeit 300 EUR. Und ich war nicht mal sicher, ob die Scheiben auch wirklich ersetzt werden mussten. Aber ohne Fachwissen kann man ja wohl nichts machen, oder? 😊