

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „c21160“ vom 9. April 2010 um 22:16

Hallo Zusammen,

hat von Euch jemand im Rhein-Mainz Gebiet ein Gerät um die Codierung zu verändern ? Nach einem Update ist die Verbindung zum MFL nicht mehr da und ich war schon bei 2 :), die keine Ahnung hatten wo man in die Einzelcodierung kommt. Eure Anleitung ist zwar toll und detailliert, aber wer kann Sie mir einstellen, bzw. das MFL wieder mit dem RNS510 verbinden, daß z.B. wieder Radia, Navi etc. angezeigt werden...?

Grüße aus Mainz

Gerhard