

Kühlmittel fehlt v10

Beitrag von „kurbler“ vom 10. April 2010 um 20:41

Hallo Thomas,

am alten Motor hat man optisch nichts gesehen, auch wo die Köpfe herunter waren. Der Motor wurde auf Verdacht getauscht, oder auch weil er deswegen schon zum achten mal in der Werkstatt damit war (inklusive des letzten Aufenthalt) und ich schon mit Rückabwicklung geliebäugelt habe. Mal sehen ob es wirklich der Motor war, denke schon, denn auch beim Ausbau hat der Mechaniker keine Rückstände von Kühlmittel an irgendwelchen Wasserschläuchen oder Verbindungen entdeckt.

so mal schauen wie es nach so 1000km aussieht, 200 habe ich schon geschafft 😄
und die Sommerschuhe sind auch wieder drauf 🙌

vg
peter