

Spaltmasse Frontschürze GP-Modell

Beitrag von „knolfi“ vom 15. April 2010 um 11:27

[Zitat von ap11](#)

Hallo Knolfi,

der Spalt bei meinem ist am Scheinwerfer knapp 3mm breit und in die Tiefe weniger(1mm) ,weil die Kunststoffteile dort etwas zusammenlaufen.

... so sieht's bei meinem auch aus! Habe gerade nochmals nachgemessen: links vorne ca. 3-4mm, hinten ca. 1,5mm; rechts vorne 3mm, hinten 1mm. Nun kann man sich darüber streiten ob der 0,5-1mm mehr auf der linken Seite Einbau-/ Fertigungstoleranz ist, oder ein Einbaufehler...