

Spaltmasse Frontschürze GP-Modell

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. April 2010 um 12:49

[Zitat von knolfi](#)

... so sieht's bei meinem auch aus! Habe gerade nochmals nachgemessen: links vorne ca. 3-4mm, hinten ca. 1,5mm; rechts vorne 3mm, hinten 1mm. Nun kann man sich darüber streiten ob der 0,5-1mm mehr auf der linken Seite Einbau-/ Fertigungstoleranz ist, oder ein Einbaufehler...

Hallo knolfi,

hohe Qualität ist auch dadurch gekennzeichnet, dass 1. die Spaltmasse gering und 2. sehr gleichmässig sind. Bei meinem max. 1,5 mm und das auf gesamter Länge 😊

Grüße von Stephan 😊