

# Klappernde Geräusche u. Ölverlust

Beitrag von „blinnekvw“ vom 16. April 2010 um 12:41

## [Zitat von blinnekvw](#)

Hallo, erstmal vielen Dank für die beruhigenden Worte, als Touareg-Neuling hilft das etwas bei der Bewertung des Problems. In 2 Wochen werde ich's genau wissen.  
Gruß, Bernd

Hallo nochmal,  
inzwischen habe ich das Ergebnis:  
Das Klappern war ein Luftleitblech für die Vorderradbremse (rechts) und das Öl verliert er aufgrund einer Undichtigkeit an der Ventildeckeldichtung. Zwischenzeitlich flackerte auch noch das linke Abblendlicht und der kleine Druckknopf am Türgriff der Fahrerseite funktioniert nicht. Alles zusammen soll ca. 1500€ kosten, aber die Niederlassung versucht etwas über die GW-Garantie zu lösen, mit meinem Anteil werde ich mich an den Händler in Wolfsburg wenden, denn ich bin keine 1000Km damit gefahren und das sind versteckte Mängel.  
Mal sehen was dabei rauskommt.  
Nochmals vielen Dank für die aufmunternden Worte, auch wenn's nun doch keine Kleinigkeit mehr ist.  
Gruß,  
Bernd