

Misstrauen bestätigt, wie gehts weiter?

Beitrag von „Sami“ vom 16. April 2010 um 21:36

Soo, Xenon ist wieder wie es sein soll. Und alles "intern" geregelt!

Nun musste ich (dank TF) feststellen, daß es wohl nicht normal ist, wenn man den Türgriff der Fahrerseite umschlingt und die Tür sich nicht automatisch öffnet (natürlich nur mit Keyless Go).

An allen anderen Türen funktioniert dies Prima. Schade!

Also nächste Woche wieder zum 😊 und anklopfen... 😞

Gruß

Sami