

# climatronic

**Beitrag von „juma“ vom 19. April 2010 um 12:29**

Servus,

[Zitat von vms](#)

Ja, ECON-Taste leuchtet nicht, es leuchtet nur die AUTO-Taste - das ist es ja, was mich so unruhig macht ...

wenn das ausgeschlossen werden kann, dürfte etwas nicht in Ordnung sein.

Wurde bereits der Fehlerspeicher ausgelesen?

Wurde schonmal ein Klima-Check am Fahrzeug gemacht?